

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 51 «Вишенка» комбинированного вида

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 51 «Вишенка»
О.В. Морозова

АКТ

проведения испытаний спортивно-игрового оборудования



01.06.2022г.

Комиссия в составе:

Цыпленкова И.В. зам. заведующего по АХЧ

Багирова А.И. - инструктор по физической культуре

Муравицкий С.Ф. – рабочий по комплексному обслуживанию

Произвели испытание спортивно-игрового оборудования и составили настоящий акт в том, что:

1. Спортивный зал.

Испытание спортивного снаряда - гимнастическая скамья № 1, №2, №3, №4 - гимнастическая скамья, по следующей методике: положили груз, масса груза- 200 кг, на середину снаряда, а затем на края. В результате испытания снаряд не имеет остаточных деформаций, угрожающих нормальной эксплуатации скамьи. Снаряд отвечает требованиям охраны труда и допущен в эксплуатацию.

Испытание спортивного снаряда- шведская стенка №3 -подвесили груз на перекладину, масса груза- 200 кг. Груз был подвешен посередине перекладины. Длительность проверки- 10 минут. В результате испытания снаряд не имеет остаточных деформаций, угрожающих нормальной эксплуатации. Снаряд отвечает требованиям охраны труда и допущен в эксплуатацию.

Испытание спортивного снаряда- верёвочная лестница № 1 (спортивный зал) подвесили груз на перекладину, масса груза- 200 кг. Груз был подвешен посередине перекладины. Длительность проверки- 10 минут. В результате испытания снаряд не имеет остаточных деформаций, угрожающих нормальной эксплуатации. Снаряд отвечает требованиям охраны труда и допущен в эксплуатацию.

Испытание спортивного снаряда- гимнастические кольца № 3 (спортивный зал) подвесили груз на кольца, масса груза- 200 кг. Груз был подвешен к каждому кольцу по 100 кг. Длительность проверки- 10 минут.

В результате испытания снаряд не имеет остаточных деформаций, угрожающих нормальной эксплуатации. Снаряд отвечает требованиям охраны труда и допущен в эксплуатацию.

2. Испытание игрового оборудования на прогулочном участке группы №1 :

«Горка» - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущена в эксплуатацию.

Деревянная конструкция «машина» - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущена в эксплуатацию (требуется мелкий ремонт).

Деревянная конструкция «домик» - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущен в эксплуатацию (требуется мелкий ремонт);

3. Испытание игрового оборудования на прогулочном участке группы №2:

Деревянный бум - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущен в эксплуатацию.

Деревянная конструкция «машина» - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущена в эксплуатацию.

Деревянная «горка малая» - отвечает требованиям охраны труда и допущена в эксплуатацию.

4. Испытание игрового оборудования на прогулочном участке группы № 3 :

деревянная «горка малая» - отвечает требованиям охраны труда и допущена в эксплуатацию.

5. Испытание игрового оборудования на прогулочном участке группы №4

Игровые конструкции: домик деревянный, горка, лодочка – остаточных деформаций не имеют, отвечают требованиям охраны труда и допущены в эксплуатацию.

6. Испытание игрового оборудования на прогулочном участке группы №5

Игровые конструкции: домик деревянный, горка, лодочка – остаточных деформаций не имеют, отвечают требованиям охраны труда и допущены в эксплуатацию.

7. Испытание игрового оборудования на прогулочном участке группы №6 :

металлоконструкция «дуга» - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны и допущена в эксплуатацию;

металлоконструкция «перекладина» - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны и допущена в эксплуатацию.

Игровой комплекс «Лодочка» - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны и допущен в эксплуатацию.

8. Испытание игрового оборудования на прогулочном участке группы № 7 :

Металлоконструкции «дуга » и «перекладина» - остаточных деформаций не имеют, отвечают требованиям охраны труда и допущены в эксплуатацию;

9. Испытание игрового оборудования на прогулочном участке группы № 8:

металлоконструкция «ромб» - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущена в эксплуатацию;

деревянный бум - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущен в эксплуатацию.

Игровой комплекс - металлоконструкция «домик» - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущен в эксплуатацию

10. Испытание игрового оборудования на прогулочном участке группы № 9 :

металлоконструкция «перекладина», «горка», «дуга » - остаточных деформаций не имеют, отвечают требованиям охраны труда и допущены в эксплуатацию;

деревянные качели-балансир - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущена в эксплуатацию.

11. Испытание игрового оборудования на прогулочном участке группы № 10 :

деревянная конструкция «колодец», «горка -голова» - остаточных деформаций не имеют, отвечают требованиям охраны труда и допущены в эксплуатацию;

игровой комплекс «коммандос» - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущена в эксплуатацию;
Металлоконструкция «корабль» - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущена в эксплуатацию

12. Испытание игрового оборудования на прогулочном участке группы № 11

Игровой комплекс: коммандос, деревянная машина, корабль - остаточных деформаций не имеют, отвечают требованиям охраны труда и допущены в эксплуатацию.

13. Испытание игрового оборудования на прогулочном участке группы № 12 :

Металлоконструкция «Спортивный комплекс» и спортивная стена - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущена в эксплуатацию;

14. Испытание игрового оборудования на прогулочном участке группы № 13

игровые элементы: металлоконструкция корабль, машина, лавочки - остаточных деформаций не имеют, отвечают требованиям охраны труда и допущены в эксплуатацию.

15. Испытание спортивного оборудования на спортивной площадке :

Металлоконструкции «Лабиринт», «Рукоход», «Стенка» - остаточных деформаций не имеют, отвечают требованиям охраны труда и допущены в эксплуатацию;
деревянный бум № 1; № 2- остаточных деформаций не имеют, отвечают требованиям охраны труда и допущены в эксплуатацию.

16. Испытание оборудования учебно-игрового комплекса «Экологическая тропа» :

1. деревянная конструкция «мостик» - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущена в эксплуатацию;
2. конструкция «лабиринт» дефектов не имеет.

17. Испытание оборудования учебно-игрового комплекса - металлоконструкция «Спортивный комплекс» - остаточных деформаций не имеет, отвечает требованиям охраны труда и допущена в эксплуатацию.

Подпись членов комиссии:

Цыпленкова И.В. зам. заведующего по АХЧ _____

Багирова А.И. инструктор по физической культуре _____

Муравицкий С.Ф. - рабочий по комплексному обслуживанию _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Морозова Ольга Викторовна

Действителен с 24.01.2022 по 24.01.2023